

И.о. директора МБОУ ООШ № 15

Л.М. Курбанов



«25» сентября 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

Андроповский район

«25» сентября 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное
- 1.2. Адрес объекта 357072 с. Подгорное ул. Цветочная 26 Андроповского района Ставропольского края
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этажа, 543,7 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да – 2200 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1913 г., последнего капитального ремонта.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального - .
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №15» (МБОУ ООШ № 15 с.Подгорное)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357072, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Подгорное, ул.Цветочная 26

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация МБОУ ООШ № 15 с.Подгорного состоит из одного здания

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси имеет остановку на расстоянии 15 метров от объекта

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 15 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет,

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (ступени при входе)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (пандус)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступно сть всех зон и помещени й - универсал ьная	«Б» специаль но выделенн ые участки и помещени я	«ДУ» дополнит ельная помощь сотрудни ка, услуги на дому, дистанци онно	«Нет» не организов ана доступнос ть
1.	Все категории инвалидов и МГН				
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2	передвигающиеся на креслах-колясках			+	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	+			
4	с нарушениями зрения	+			
5	с нарушениями слуха	+			
6	с нарушениями умственного развития	+			

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно- функциональн ые зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		К для передвига ющихся на креслах- колясках	О с другими нарушен иями опорно- двигател ьного аппарата	С с нарушения ми зрения	Г с нарушения ми слуха	У с умственны ми нарушения ми
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДП-В	ДП-В	ДП-И	ДП-В	ДП-В

	(в т.ч. пути эвакуации)					
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И	ДП-В	ДП-И	ДП-В	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	ДП-В	ДП-И	ДП-В	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	ДП-В	ДП-И	ДП-В	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ; ДП-В; доступно избирательно. При наличии технических и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству объекта для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам всем категориям инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (капитальный, текущий)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Техническое решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	+				
2	Вход (входы) в здание	+				
3	Путь (пути) движения		+			

	внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			+		
5	Санитарно-гигиенические помещения		+			
6	Система информации на объекте (на всех зонах)					+
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	+				
8	Все зоны и участки	+				

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4. Управленческое решение (проект)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	Все категории инвалидов и МГН				
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2	передвигающиеся на креслах-колясках			+	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	+			
4	с нарушениями зрения	+			
5	с нарушениями слуха	+			
6	с нарушениями умственного развития	+			

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		К для передвигающихся на креслах- колясках	О с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	ДП-В	ДП-И	ДП-В	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И	ДП-В	ДП-И	ДП-В	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	ДП-В	ДП-И	ДП-В	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	ДП-В	ДП-И	ДП-В	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ; ДП-В; доступно избирательно. При наличии технических и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству объекта для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам всем категориям инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (капитальный, текущий)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Техническое решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	+				
2	Вход (входы) в здание	+				
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		+			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			+		
5	Санитарно-гигиенические помещения		+			
6	Система информации на объекте (на всех зонах)					+
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	+				
8	Все зоны и участки	+				

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2020-2022 г.

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда в Ставропольском крае»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно частично всем .

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое: целевое бюджетное финансирование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ два _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ два _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ два _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ два _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ один _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ один _____ л. |

Поэтажные планы, паспорт БТИ здание основной школы на _____ 5 _____ л.

Члены рабочей группы:

Методист отдела образования администрации

Андроповского муниципального района _____ Новокшонова И.А.

Ответственный за организацию работы
по обеспечению условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования.

Заместитель директора по УВР _____ Майер Т.В.

Материально ответственное лицо _____ Бецина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представителя общественных
организаций инвалидов

Председатель ВОИ _____ Т.Ф. Ершова

и.о. директора МБОУ ООШ №15 _____ Л.М.Курбанов

Дата « 25 » июля 2020 г.,

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №15» 357072, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Подгорное, ул. Цветочная 26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	К, О,С,Г,У	Индивидуальное решение с ТСР	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Ступени, нет тактильного покрытия	К, О,С,Г,У	Индивидуальное решение с ТСР	КР
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Нет поручня, не указано направление движения	К,С,Г,У, О	Установка поручней, пиктограмм	ТР
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	2	-	Нет выделенной стоянки для инвалидов	К, О,С,Г,У	Выделить не менее 1 места для инвалидов	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Доступно частично	К, О,С,Г,У	Предусмотреть мероприятия по доступности	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	-	-

Комментарий к заключению: для устранения замечаний необходимы денежные средства

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №15» 357072, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Подгорное ул. Цветочная 26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	-	Нет поручней	К, О,С.Г. У	Установка поручней, пиктограмм	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	1	-	Нет поручней	К, О,С.Г. У	Установка поручней, пиктограмм	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	7	-	Нет доводчика	К, О,С.Г. У	Установить доводчик	ТР
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Доступно частично	К, О,С.Г. У	-	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, С)	-	-	ТР

Комментарий к заключению: ТР доступно избирательно

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №15» 357072, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Подгорное, ул. Цветочная 26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	-	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	-	-	Перепады на пути, ступеньки	К, О,С.Г. У	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	-	К, О,С.Г. У	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	К, О,С.Г. У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступно	К, О,С.Г. У		-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДП -В	-	-	-

Комментарий к заключению: ТР доступно всем

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №15» 357072, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Подгорное, ул.Цветочная 26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Доступны кабинеты 1 этажа	К, О,С.Г. У	не нуждается	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	К, О,С.Г. У	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Текущий ремонт						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП - В	-	-	ТР

Комментарий к заключению: Все зоны требуют текущего ремонта

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №15» 357072, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Подгорное, ул.Цветочная 26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	2	-	отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений	К, О, С	Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	2	-	отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений	К, О, С	Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений	ТР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне		ТР						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К,О,С)	-	-	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №15» 357072, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Подгорное , ул.Цветочная 26
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	4		Отсутствие выделенной стоянки для инвалидов, не указано направление движения	К, О,С.Г.У	Установка пиктограмм, не менее 1 места для инвалидов	Индивидуальное техническое решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	5		Отсутствие акустических устройств и средств информации	С	Установка акустических устройств и средств информации	Индивидуальное техническое решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	6		Отсутствие тактильных устройств и средств информации	С	Установка тактильных устройств и средств информации	Индивидуальное техническое решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Индивидуальное техническое решение с ТСР						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ	-	-	Индивидуальное техническое решение с ТСР

Комментарий к заключению: для устранения замечаний необходимы денежные средства

План мероприятий по поэтапному приведению объектов
на предмет доступности дл инвалидов

№ п/п	Наименование объекта и адрес	Наименование мероприятия			
			2019	2020	2021
1	МКОУ ООШ № 15 с. Подгорное ул. Цветочная д.26	Поручни на лестницах при входе		+	
2		Обустройство туалетов, душевых комнат			+
3		Стоянка для инвалидов			+
4		Визуальные средства		+	
5		Акустические средства			+
6		Тактильные средства			+
7		Доводчик на входной двери	+		

И.о.директора МКОУ ООШ № 15

Л.М.Курбанов